



ЦВЕТ
БЕЛЫЙ



ШПАТЕЛЬ



ПИСТОЛЕТ
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
ГЕРМЕТИКОВ



АППАРАТ
ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ



ГЕРМЕТИК | **FIREFORT®** ОГНЕСТОЙКИЙ МОНТАЖНЫЙ ОТ ТОРГОВОЙ МАРКИ **СИСТЕМА КМ**




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Герметизация и уплотнение отверстий, швов, в том числе деформационных, стыков в противопожарных преградах и строительных конструкциях, препятствующих распространению огня в примыкающие помещения в течение нормированного времени;
- Обустройство универсальной технологической проходки стальных труб для стен и перекрытий;
- Монтаж универсальной кабельной проходки.


Герметик огнестойкий эксплуатируется внутри помещений с неагрессивной средой, не подвергающихся прямому воздействию воды, промышленного и гражданского типов зданий различного назначения, в условиях относительной влажности не более 60% и температуры окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С.

Состав предназначен исключительно для профессионального применения, наносится аттестованными подрядными организациями, в строгом соответствии с требованиями технологического регламента на продукт.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА




УСТОЙЧИВ
К ДЕФОРМАЦИОННЫМ
НАГРУЗКАМ (ВЫСОКАЯ
ЭЛАСТИЧНОСТЬ)



НЕ ПРОПУСКАЕТ ДЫМ,
ГАЗ, ВОДУ



НЕ ТОКСИЧЕН,
ПОЛНОСТЬЮ
БЕЗОПАСЕН В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ




НИЗКАЯ УСАДКА

УПАКОВКА

Ведро 3 кг.

Картридж 310 мл.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Код	Наименование	Объем
KM-FF-G-3000	L053706	Герметик огнестойкий монтажный акриловый EI240 FIREFORT®	3 кг
KM-FF-G-310	L052676	Герметик огнестойкий монтажный акриловый EI240 FIREFORT®	310 мл

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Наименование показателя	Норма
Цвет	Белый, оттенок не нормируется
Плотность состава при (23±2)°C, г/см ³	1,40 – 1,55
pH состава	7 – 9
Время высыхания до отлипа при температуре (23±2)°C и относительной влажности воздуха (50±5) % мин	25 – 40
СВОЙСТВА ОГНЕСТОЙКОЙ ЗАДЕЛКИ	
Срок службы (эксплуатации)	до 20 лет внутри помещений
Климатические условия эксплуатации	04, УХЛ4, внутри помещений
Электрическая прочность, кВ/мм	14,7
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см	2,2·10 ¹⁰
Диапазон эксплуатации, °C	от минус 40 до плюс 40
Относительное удлинение при максимальной нагрузке	100%

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ ОГНЕСТОЙКОГО ГЕРМЕТИКА



ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

Защищаемая поверхность должна быть сухой, обезжиренной и обеспыленной. Прочность основания должна быть достаточной для надежного сцепления с герметиком огнестойким. Для улучшения контакта герметика огнестойкого с защищаемой поверхностью, а также в целях антикоррозионной защиты металлических оснований, рекомендуется применять грунтовочные покрытия.

НАНЕСЕНИЕ

Герметик огнестойкий наносят при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 80 %, температура поверхности должна быть минимум на 3°C выше точки росы во избежание образования конденсата.

Перед применением герметик огнестойкий и оборудование для нанесения рекомендуется выдержать в отапливаемом помещении не менее 24 часов при температуре не ниже плюс 15°C. Принудительный обогрев герметика огнестойкого не допускается.

Герметик огнестойкий, в зависимости от формы выпуска, наносят при помощи:

- пистолета для нанесения герметиков;
- шпателя;
- аппаратов высокого давления

Избыток герметика огнестойкого удалить шпателем, смоченным в воде

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистка инструментов и оборудования производится водой сразу после завершения нанесения.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение герметика огнестойкого производят при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C. Транспортирование производится в упакованном виде любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность продукции, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Герметик огнестойкий хранят в герметично закрытой таре в складских помещениях на стеллажах или поддонах вдали от источников тепла, в условиях, исключающих попадание солнечных лучей и воздействие атмосферных осадков.

Гарантийный срок хранения герметика огнестойкого в картридже 8 месяцев, в ведре 12 месяцев со дня изготовления при полном соблюдении условий транспортирования и хранения.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Покрытие на основе герметика огнестойкого после формирования не оказывает вредного воздействия на организм человека. Лица, связанные с изготовлением и применением герметика огнестойкого должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Избегать попадания герметика огнестойкого в глаза и на кожу.

В качестве спецодежды применяют хлопчатобумажные халаты, костюмы, комбинезоны, кожаную обувь. Средствами защиты рук являются полиэтиленовые или резиновые перчатки, средствами защиты глаз – защитные очки. Для защиты органов дыхания применяют фильтрующие респираторы, в аварийных ситуациях – противогазы



ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ ГЕРМЕТИКА ОГНЕСТОЙКОГО В ГЛАЗА И НА КОЖУ



**ГЕРМЕТИК ОГНЕСТОЙКИЙ FIREFORT® ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**